



VERARBEITUNGSHINWEIS



RESOPAL® MAGNETIC

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Allgemeines	3
2. Zuschnitt	3
2.1 Zuschnitt der Platten mit Kreissägeblättern	3
2.2 Formatsäge	3
2.3 Plattenaufteilsäge	4
3. Bearbeitung auf CNC Stationärmaschinen	4
4. Bohren	5
5. Formeln	5
5.1 Schnittgeschwindigkeit – vc	5
5.2 Zahnvorschub – fz	5
5.3 Vorschubgeschwindigkeit – vf	5
6. LEUCO Werkzeuge für die Bearbeitung von RESOPAL® MAGNETIC Platten	6
6.1 Kreissägeblätter für Formatsägen	6
6.2 Kreissägeblätter für Plattenaufteilsägen	6
6.3 CNC Schaftfräser	6
6.4 Durchgangs-, Dübel- und Beschlagbohrer	6





PRODUKTBESCHREIBUNG RESOPAL® MAGNETIC

RESOPAL® Magnetic ist eine magnethaftende dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL) für die Anwendung im Innenausbau und erfüllt die Voraussetzungen der in DIN EN 438 – Teil 9 niedergelegten normativen "Spezifkationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau".

VERARBEITUNGSHINWEISE RESOPAL® MAGNETIC

Die nachfolgenden Verarbeitungsinformationen basieren auf unterschiedlichsten Versuchsreihen mit den jeweils besten Bearbeitungsresultaten durch LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG.

BEGRIFFSERKLÄRUNG

DP = DIA; **HW** = Hartmetall; **HR** = Hohlrücken; **L-S** = langsam, schnell; **L-S-L** = langsam, schnell, langsam; **S-S** = schnell, schnell; **S-S-S** = schnell, schnell; **vc** = Schnittgeschwindigkeit; **fz** = Zahnvorschub; **vf** = Vorschubgeschwindigkeit

1. ALLGEMEINES

Für RESOPAL® MAGNETIC wird eine Metallfolie in RESOPAL® verpresst, die der Platte magnethaftende Eigenschaften verleiht, so dass Papiere, Fotos und andere flache Objekte mit Magneten an der Oberfläche des Schichtstoffs befestigt werden können. Ideal für Büros und Meetingräume, aber auch für den Privatbereich, zum Beispiel im Kinderzimmer oder Arbeitszimmer.


Aufgrund der Metallfolie in RESOPAL® MAGNETIC muss beim Bearbeiten (Sägen, Fräsen, Bohren usw.) beachtet werden, dass Funkenflug (Staubexplosion) entstehen kann.

2. ZUSCHNITT

2.1 ZUSCHNITT DER PLATTEN MIT KREISSÄGEBLÄTTERN

Für ein gutes Schnittergebnis sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

Dekorseite nach oben, richtiger Sägeblattüberstand, Vorschubgeschwindigkeit, Zahnform, Zahnteilung, Drehzahl und Schnittgeschwindigkeit. Je nach Schnittaufkommen werden hartmetallbestückte (HW) oder diamantbestückte (DP) Kreissägeblätter verwendet. **Empfohlene Sägezahnformen**:



2.2 FORMATSÄGE

Sehr gute Schnittergebnisse mit hohen Standwegen sind mit den DP-Kreissägeblättern "DIAREX" mit der Zahngeometrie HR-FA möglich. Für Formatsägen eignen sich auch HW-Kreissägeblätter mit der Zahngeometrie TR-F und dem speziellen Schneidstoff HL Steel 17. Allerdings ist hartmetallbestückte Kreissägeblätter nur für geringe Bearbeitungsmengen zu empfehlen.

Empfohlene Drehzahl (n): 4.000-4.500 U/min Optimierter Sägenüberstand: 25 mm Vorschubgeschwindigkeit (vf): 5-7 m/min Schnittgeschwindigkeit: 70 m/se

Schnittgeschwindigkeit: 70 m/sec
Vorschub/Zahn: 0,02-0,03 mm





2.3 PLATTENAUFTEILSÄGE

Auf den Plattenaufteilsägen führen dieselben Zahngeomtrien wie auf den Formatkreissägen zu sehr guten Schnittergebnissen. Der Zahneingriff erfolgt ebenfalls auf der Dekorseite der Platte.

Beidseitig gute Kanten werden nur unter Einsatz eines passenden Vorritzers erreicht. Sehr gute Schnittergebnisse werden mit einem passenden Sägeblattüberstand erzielt. Dieser ist durchmesserabhängig.

Durchmesser Kreissageblatt	Sageblattuberstand
D = 250 mm	ca. 15 - 20 mm
D = 300 mm	ca. 20 - 25 mm
D = 350 mm	ca. 20 - 28 mm

Die empfohlene Schnittgeschwindigkeit liegt bei 60-80 m/sec. Bei DP-bestückten Kreissägeblättern ist der obere Wert zu wählen. Es ist ein Vorschub pro Zahn von 0,03-0,04 mm anzustreben.

Weitere Infos zum optimalen Sägeblatt-überstand auf unserem YouTube Kanal. >>> QR-Code einscannen und Video auf YouTube ansehen! Oder direkt unter www.youtube.com/leucotooling <<<





3. BEARBEITUNG AUF CNC STATIONÄRMASCHINEN

Werkzeugauswahl:

Für die Fräsbearbeitung von magnethaftenden RESOPAL® MAGNETIC Platten müssen Hartmetall-Werkzeuge verwendet werden. DP-Werkzeuge sind nicht geeignet! HW-bestückte geradschneidige Schaftfräser oder Fräser mit HW-Wendeplatten sind ggfs. für kleine Bearbeitungsmengen ausreichend. Empfohlen wird der Einsatz von VHW-Spiral-Schaftfräsern, idealerweise mit wechselseitigen Spiralwindungen für optimale Schnittqualität an Plattenober-und unterseite.

Standzeiten können verlängert werden durch eine optimierte Werkzeugausführung:

- I Verwendung von VHW-Werkzeugen mit einer zusätzlichen Beschichtung (auf Anfrage erhältlich)
- I Verwendung von VHW-Werkzeugen aus einer auf die Eiseneinlage abgestimmten Hartmetallsorte
- I Oszillierendes Fräsen (leicht wellenförmige Auf-Ab-Bewegung des Fräsers 2-6 mm)
- I Z3 Werkzeuge mit Beschichtung

Einsatzparameter:

I Bearbeitungsart: Fügen

I Bearbeitungsweise: Fräsen im Gleichlauf, idealerweise oszillierend

I Drehzahl (n): 14.000-16.000 (max.) U/min

I Vorschub pro Zahn (fz): 0,25 - 0,3 mm

I Vorschubgeschwindigkeit (vf): 5-8 m/min (Fräser Z=2)





4. BOHREN

Durchgangsloch-Bohrungen:

Verwendung von VHW-Durchgangsbohrern mit VHW-Spiralteil.

Dübelloch-Bohrungen:

Standard VHW-Bohrer mit VHW-Spiralteil sind auf Grund der höheren Steifigkeit vorteilhafter als Standard HW- Bohrer. Beste Ergebnisse werden mit VHW-Bohrern mit einer angepassten (modifizierten Form A) Spitzengeometrie erzielt.

Einsatzdaten:

Drehzahl (n): 1.200-1.600 U/min

Vorschubgeschwindigkeit (vf): 0,5-1,0 m/min

Bohrmodus: L-S

Beschlagsbohrungen:

Der Einsatz von Standard HW-Zylinderkopfbohrern ist prinzipiell möglich, allerdings bilden sich hierbei oft ungünstige Konstellationen von großen Metallspänen.

Bearbeitungsempfehlungen:

- a) Ausfräsen der Topfband-Löcher (Zirkular-Programm Helix) mit VHW-Spiralschaftfräser (Drehzahl n = 14.000-16.000 U/min, Vorschubgeschwindigkeit vf =1,0-2,0 m/min).
- b) Bohren mit speziell modifizierten HW-Zylinderkopfbohrern (AS-395002-1) Z = 3.

Einsatzdaten Bohren (b):

Drehzahl (n): 4.500 U/min

Vorschubgeschwindigkeit (vf): 0,5 m/min

5. FORMELN

5.1 SCHNITTGESCHWINDIGKEIT - VC

- I Einheit: m/s
- I Benötigte Daten: Durchmesser = D [mm]; Werkzeugdrehzahl = n [1/min]
- I Berechnung: $vc = (D * \pi * n)/(60 * 1000)$

5.2 ZAHNVORSCHUB - FZ

- I Einheit: mm
- I Benötigte Daten: Vorschubgeschw. = vf [m/min]; Werkzeugdrehzahl = n [1/min]; Zähnezahl = z
- I Berechnung: fz = (vf * 1000)/(n*z)

5.3 VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT - VF

- I Einheit: m/min
- I Benötigte Daten: Zahnvorschub = fz [mm]; Werkzeugdrehzahl = n [1/min]; Zähnezahl = z
- I Berechnung: vf = (fz * n * z)/1000






6. LEUCO WERKZEUGE FÜR DIE BEARBEITUNG VON RESOPAL® MAGNETIC PLATTEN

6.1 KREISSÄGEBLÄTTER FÜR FORMATSÄGEN

Abmessung	Bezeichnung	Z	Zahnform	Schneidstoff	Überstand	Ident-No.
Ø 350 x 3,2 x Ø 30	Format-Kreissäge- blatt HW TR-F	110	TR-F	HL Steel 17	ca. 25 mm	192609
Ø 303 x 3,2 x Ø 30	DIAREX Format- Kreissägeblatt DP	65	HR-FA	DP	ca. 25 mm	192958




I Weitere Sägen mit anderen Durchmessern, Schneidbreiten, Bohrungen und Zähnezahlen auf Anfrage lieferbar.

IZahnzahl und Vorschubgeschwindigkeit abhängig von Schnitthöhe.

6.2 KREISSÄGEBLÄTTER FÜR PLATTENAUFTEILSÄGEN

Abmessung	Bezeichnung	Z	Zahnform	Schneidstoff	Überstand	Ident-No.
Ø 350 x 4,4 x Ø 30	Format-Kreissäge- blatt HW TR-F	72	TR-F	HL Steel 17	ca. 25 mm	192610
Ø 350 x 4,4 x Ø 30	DIAREX Platten- Aufteilsägeblatt	72	HR-FA	DP	ca. 25 mm	NEU: 193222




I Weitere Sägen mit anderen Durchmessern, Schneidbreiten, Bohrungen und Zähnezahlen auf Anfrage lieferbar.

IZahnzahl und Vorschubgeschwindigkeit abhängig von Schnitthöhe sowie der Anwendung für Einzelplatten- bzw. Paketschnitt.

6.3 CNC SCHAFTFRÄSER

Abmessung	Bezeichnung	Z	Schneidstoff	Ident-No.
Ø 12 x 36 x Ø 12	VHW Spiralschaftfräser pos/neg	2+2	VHW Spezial	186242
Ø 18 x 36 x Ø 18	VHW Spiralschaftfräser pos/neg	2+2	VHW Spezial	186243




VHW Spiralschaftfräser positiv/negativ

I Weitere Schaftfräser mit anderen Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

6.4 DURCHGANGS-, DÜBEL- UND BESCHLAGBOHRER

Abmessung	Bezeichnung	Schneidstoff	Ident-No. (L)	Ident-No. (R)
Ø 5 L1=70 x Ø 10	Mosquito Durchgangsbohrer	VHW	183153	183152
Ø 8 L1=70 x Ø 10	Mosquito Durchgangsbohrer	VHW	183157	183156
Ø 5 L1=70 x Ø 10	Mosquito Dübelbohrer (mod. AS-11867_2/Form A)	VHW	182390	182391
Ø 8 L1=70 x Ø 10	Mosquito Dübelbohrer (mod. AS-11867_2/Form A)	VHW	183151	183150
Ø 35 L1=57 x Ø 10	Zylinderkopfbohrer (mod. AD-395356)	HW	003284	003284





Dübelbohrer



Zylinderkopfbohrer

I Weitere Bohrer mit anderen Durchmessern, Schneidlängen und Schaftabmessungen auf Anfrage lieferbar.



Durchgangsbohrer



→ Ihr gewünschter Werkzeugtyp bzw. Werkzeugabmessung war nicht dabei? Wenden Sie sich bitte an den LEUCO Vertrieb.

T +49 (0)7451/93-0

F +49 (0)7451/93-270

info@leuco.com

TIPP - LEUCO ONLINE-KATALOG

Die LEUCO Werkzeugempfehlungen zum Bearbeiten von RESOPAL® MAGNETIC Platten erhalten Sie im LEUCO Online-Katalog.



Alternativ:

QR-Code einscannen und über das LEUCO Lagerprogramm informieren

EINFACH & SCHNELL

- 1 www.leuco.com/produkte
- 2 Filter "Werkstoff" klicken
- 3 "spezielle Hersteller Werkstoffe"
- 4 "RESOPAL®"
- **5** "MAGNETIC"
- → Sägeblätter, Fräser, Bohrer wählen



Ledermann GmbH & Co. KG Willi-Ledermann-Straße 1 72160 Horb am Neckar / Deutschland

T +49 (0) 74 51/93 0 F +49 (0) 74 51/93 270

info@leuco.com www.leuco.com